Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «27» января 2023 г.
учётный № проверки 10230061000203303544

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15, тел. 4-31-33, факс 4-31-33, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_seg@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, №5", ИНН 1006016658, юридический адрес: 186420, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15а.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Маркова Руслана Викторовича от 27 января 2023 г. № 6, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10230061000203303544

в период: с 8 февраля 2023 г. по 16 февраля 2023 г.

1) Рахмановым Межидом Джалиловичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (далее – ОНДиПР по Беломорскому и Сегежскому районам).

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа

государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Платова Ирина Георгиевна — директор ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре в исправном состоянии. Не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации из здания при пожаре.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2023	
2	Расстояние площадки и марша наружной открытой лестницы (лестницы 3-го типа), предназначенной для	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",часть 4 статьи 4, статья 6, статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7. Лестницы 3-го типа следует выполнять		

	эвакуации со второго этажа здания, менее 1 метра до проекций оконных проемов в наружной стене здания.	из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.	01.12.2023	
3	Проступь ступеней наружной открытой лестницы выполнена не сплошной с шириной отдельных ступеней менее 0,25 метра (0,16-0,18 м., просечная сталь)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",часть 4 статьи 4, статья 6, статья 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.1., п. 7.1.2 - В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть	01.12.2023	

		рассчитаны на число эвакуируемых не более, человек. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней должны быть сплошными. ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2		
4	Ширина марша открытой наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, менее 1,35 м.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 4 статьи 4, статья 6, статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;	01.12.2023	
5	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в части количества объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов. (дверь второго эвакуационного выхода из помещения компьютерного класса зашита отделочными материалами)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п-23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).	01.12.2023	
6	2 этаж здания не обеспечен двумя эвакуационными выходами.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 4 статьи 4, статья 6, статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. п. 4.2.14 - Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух	01.12.2023	

		эвакуационных выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.		
7	Руководитель организации не обеспечил категорирование, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения на 2 этаже и в подвале.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п-12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.12.2023	
8	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из музыкального зала на 1 этаже менее 1 метра (с учетом открывающейся двери - 0,55 м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6. СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. п. 4.3.4. - При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более;	01.12.2023	

9	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из компьютерного класса на 2 этаже менее 1 метра	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6, ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. п. 4.3.4. - При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более;	01.12.2023	
10	Допущена совместная прокладка линий СПС и СОУЭ с другими кабелями и проводами в одном коробе, жгуте (в помещении поста охраны)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6, ст. 82.; СП 6.13130.2021 п. 6.6 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. (п. 4.14 СП 6.13130.2013)	01.12.2023	
11	В помещениях прачечной и гладильной в подвале уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности (52 дБА при необходимом	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола., п. 4.8 - Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного	01.12.2023	

	уровне звука 75 дБА)	пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.; СП 51.13330.2011.		
12	Прибор не обеспечивает включение звуковой сигнализации в режиме «Неисправность» (при имитации неисправности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6, ст. 84; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.2.2. Приборы должны обеспечивать индикацию режима работы в соответствии с требованиями, изложенными в 7.6; п. 7.6.1.1. Отображение приборами информации, в зависимости от типа индицируемого события, должно обеспечиваться посредством сетевой индикации и звуковой сигнализации; п. 7.6.1.8. Приборы должны обеспечивать звуковую сигнализацию режимов «Пожар» («Внимание», «Пожар 1» и «Пожар 2»), «Неисправность», «Пуск». Звуковая сигнализация должна обеспечиваться встроенным в прибор (компонент прибора) источником звука.	01.12.2023	
13	В здании мастерской система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (отключена)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты	01.12.2023	
14	На объекте защиты монтаж системы пожарной сигнализации в помещении подвала	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.83. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в		

	выполнен не в соответствии с проектной документацией (допущена совместная прокладка линий связи системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации в одном коробе)	зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	01.12.2023	
15	В подвальном помещении не подтверждена работоспособность части кабельных линий систем противопожарной защиты (СПС) в (в части способа прокладки) в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6, ч.2 ст.82 – Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону; ч.1 ст.83 - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. СП 6.13130.2021 п. 6.4 – Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего	01.12.2023	

		свода правил) и способом их прокладки. п. 6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса «FR») в линиях, прокладываемых в огнестойких коробах, сохраняющих работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций; (НПБ 104-03, п.3.9)		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5,
Платова Ирина Георгиевна
«16» 02 2023 года

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)

Рахманов Межид Джалилович, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

«16» февраля 2023 года

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку (подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

исх. № _____ от "____" _____ 2023 г.