Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, «телефон доверия» 79-99-99, тел.: 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, тел.: (8142) 73-02-32, факс: (8142) 73-02-41,
«телефон доверия» 79-99-99, e-mail: ugpnkarelia@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел.: 8(81437) 5-41-67, «телефон доверия» 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№2/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5», ИНН 1006016658, юридический адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15а.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Таранова Сергея Константиновича от 16 января 2023 года №2, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №10230061000203302290.

в период с 01 февраля 2023 года по 14 февраля 2023 года

1. Тарановым Сергеем Константиновичем, заместителем начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия;
2. Омаровым Рамином Эльмановичем, инспектором ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие — плановая выездная проверка

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

заместитель директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,№5»
Савина Александра Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Не вносится (не ведется) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информация: - о проведении не реже 1 раз в год проверок средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; - о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений не реже 1 раза в год;	п.30 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее - ППРРФ: «Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» п.43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее - ППРРФ: «Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.»	01.01.2024 г.	
2.	В здании центра помощи детям не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п.43 ППРРФ: «Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.»	01.01.2024 г.	
3.	На объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на оборудование систем противопожарной защиты (далее - СПЗ), автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) в полном объеме.	п.54 ППРРФ: «…На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем….»	01.01.2024 г.	
4.	На 1 этаже центра помощи детям, в тамбуре, перед размещением кабинета заместителя директора, имеющийся проем в межэтажном перекрытии, в месте прохода трубы холодного водоснабжения, не загерметизирован негорючими материалами, с обеспечением требуемых пределов огнестойкости.	п.320 ППРРФ: «При наличии горючих материалов на объектах защиты принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или слабогорючими материалами.»	01.01.2024 г.	
5.	На объекте защиты не проведена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем	п.30 ППРРФ: «Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты»	01.01.2024 г.	

	противопожарной защиты.			
6.	На объекте защиты отсутствует технический регламент обслуживания систем противопожарной защиты.	п.54 ППРРФ: «…На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.»	01.01.2024 г.	
7.	В части помещений центра помощи детям уровень звука СОУЭ не соответствует установленным требованиям пожарной безопасности: – в спальне второго этажа уровень звука составляет 62 дБА при требуемом не менее 70 дБА; – в кабинете заведующей отделением помощи семьям, кабинете психолога, кабинете заведующей хозяйством, кабинете заместителя директора уровень звука колеблется от 48 дБА до 63 дБА при требуемом не менее 65 дБА.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее - №123-ФЗ, п.4.2, п.4.3, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.», далее – СП 3.13130.2009: «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.», «В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.», «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.»	01.01.2024 г.	
8.	В здании центра помощи детям допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (в т.ч. напряжением более 110 В) в одном коробе (коридор 1-го этажа, коридор 2-го этажа, у приемно-контрольного прибора).	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее - СП 6.13130.2021: «Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.».	01.01.2024 г.	
9.	Выбор вида и исполнения кабелей и проводов систем противопожарной защиты для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не соответствует требованиям пожарной безопасности (соединительные линии СПС, СОУЭ выполнены кабелями с маркировкой «FRLS»; питающий кабель к ППКП выполнен с маркировкой «NYM», «FR»).	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, ч.2 ст.82 №123-ФЗ: «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.», п.6.4 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее - СП 6.13130.2021: «Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа	01.01.2024 г.	

		исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки.», табл.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.», далее – ГОСТ 31565-2012: «В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2».		
10.	Отсутствует расчет ёмкости аккумуляторной кислотной батареи (далее – АКБ) для функционирования систем противопожарной защиты при прекращении электроснабжения от основного источника питания.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, приложение А СП 6.13130.2021: «Расчет емкости АКБ для функционирования систем противопожарной защиты при прекращении электроснабжения от основного источника питания».	01.01.2024 г.	
11.	В здании центра помощи детям, в местах прохождения кабелей и проводов СПЗ через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ст.82 ч.7 №123-ФЗ: «Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.»	01.01.2024 г.	
12.	На 1 этаже центра помощи детям, в тамбуре, перед размещением кабинета заместителя директора, ручной пожарный извещатель расположен на высоте более 1,5 метров от уровня пола (1,72 метра).	п.6.6.27 СП 484.1311500.2020: «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.», далее – СП 484.1311500.2020: «…ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).»	01.01.2024 г.	
13.	Чердачное помещение центра помощи детям не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.4.4 Свод правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», далее – СП 486.1311500.2020: «В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).».	01.01.2024 г.	
14.	В здании центра помощи детям, не обеспечивается автоматический контроль исправности (целостности) шлейфов пожарной сигнализации. При снятии дымового извещателя не происходит отображение о возникшей неисправности линий связи.	ч.5 ст.83 №123-ФЗ: «Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.», п.5.17 СП 484.1311500.2020: «Линии связи между компонентами СПА, а также линии	01.01.2024 г.	

		формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности, при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.», п.7.2.2 ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы должны обеспечивать индикацию режима работы в соответствии с требованиями, изложенными в п.7.6.», п.7.6.1.4 ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы, в зависимости от выполняемых функций должны быть снабжены соответствующими единичными одноцветными световыми индикаторами обобщенных сигналов со следующей маркировкой: «Пожар» («Внимание», «Пожар 1», «Пожар 2» раздельно); «Неисправность»; «Питание»; «Автоматика отключена»; «Пуск»; «Остановка пуска»; «Отключение»; «Звук отключен»; «Тест». Наличие обобщенных единичных световых индикаторов «Пожар», «Неисправность», и «Питание» обязательно для всех приборов. Вместо обобщенного индикатора «Питание» могут использоваться раздельные единичные индикаторы, отображающие свечением наличие электропитания по каждому независимому вводу электроснабжения…….»		
15.	В здании центра помощи детям отсутствует раздельная передача сигнала (извещения) о пожаре, неисправности, состоянии технических средств автоматической установки пожарной сигнализации в помещения персонала, ведущего круглосуточное дежурство.	п.5.12 СП 484.1311500.2020: «ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях, при одновременном выполнении условий: обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта)», п.7.2.2 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. общие технические требования и методы испытаний.», далее – ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы должны обеспечивать индикацию режима работы в соответствии с требованиями, изложенными в п.7.6.», п.7.6.1.4 ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы, в зависимости от выполняемых функций должны быть снабжены соответствующими единичными одноцветными световыми индикаторами обобщенных сигналов со следующей маркировкой: «Пожар» («Внимание», «Пожар 1», «Пожар 2» раздельно); «Неисправность»; «Питание»; «Автоматика отключена»; «Пуск»; «Остановка пуска»; «Отключение»; «Звук отключен»; «Тест». Наличие обобщенных единичных световых индикаторов «Пожар», «Неисправность», и «Питание» обязательно для всех приборов. Вместо обобщенного индикатора «Питание» могут использоваться раздельные единичные индикаторы, отображающие свечением наличие электропитания по каждому независимому	01.01.2024 г.	

		вводу электроснабжения…….»		
16.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) осуществляется не от ПЭСПЗ, самостоятельного НКУ, имеющего отличительную окраску (красную) фасадной части.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.5.4, п.5.10 СП 6.13130.2021: п.5.4 «На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП. В качестве АИП могут применяться АКБ достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПЗ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования СПЗ при прекращении электроснабжения от самостоятельного НКУ может быть выполнен в соответствии с Приложением А. Эксплуатация АКБ должна выполняться в условиях согласно ТД на АКБ.», п.5.10 Фасадная часть панели ПЭСПЗ или самостоятельного НКУ должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!».»	01.01.2024 г.	
17.	В здании центра помощи детям отсутствует подтверждение работоспособности электропроводки (кабельных линий) систем противопожарной защиты в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.	ч.2 ст.82 №123-ФЗ: «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону», п.6.4 СП 6.13130.2021: «Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки.».	01.01.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Карелия
«Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, №5»
Платова Ирина Георгиевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

«17» февраля 2023 года

Заместитель главного государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному
надзору, заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

(подпись)

Государственный инспектор Беломорского и
Сегежского районов по пожарному надзору,
инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Беломорскому и
Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия Омаров Рамин Эльманович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

(подпись)