



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, «телефон доверия» 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142) 73-02-32, факс: (8142) 73-02-41,
«телефон доверия» 79-99-99, e-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел.: 8(81437) 5-41-67, «телефон доверия» 79-99-99,
E-mail: gpn_bel@10.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№27/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5», ИНН 1006016658, юридический адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15а.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Таранова Сергея Константиновича от 16 мая 2022 года №27, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №10220061000200856093.

в период с 01 июня 2022 года по 14 июня 2022 года

1. Тарановым Сергеем Константиновичем, заместителем начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия;
2. Воронковым Владиславом Олеговичем, дознавателем ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие — плановая выездная проверка
в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:
руководитель подразделения Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5»
Савина Александра Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

			пожарной безопасности	
1.	В здании центра помощи детям директором не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее - ППРФ: «Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.»	01.06.2023 г.	
2.	В здании центра помощи детям не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п.43 ППРФ: «Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.»	01.06.2023 г.	
3.	Чердачное помещение центра помощи детям не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании в места круглосуточного пребывания дежурного персонала.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее - №123-ФЗ, п.4.8, таблица №3 п.42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», далее – СП 486.1311500.2020: «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и (или) СПС, представлен в таблицах 1-4», «Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 - система пожарной сигнализации – независимо от площади».	01.06.2023 г.	
4.	В здании центра помощи детям не обеспечивается автоматический контроль исправности (целостности) шлейфов пожарной сигнализации на обрыв и короткое замыкание. При снятии дымового извещателя не происходит отображение о возникшей неисправности линий связи.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1, ч.5 ст.83 №123-ФЗ: «Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.», п.5.17 СП 484.1311500.2020: «Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности, при условии выполнения данных	01.06.2023 г.	

		линий нормально-замкнутыми.», п.7.2.2 ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы должны обеспечивать индикацию режима работы в соответствии с требованиями, изложенными в п.7.6.», п.7.6.1.4 ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы, в зависимости от выполняемых функций должны быть снабжены соответствующими единичными одноцветными световыми индикаторами обобщенных сигналов со следующей маркировкой: «Пожар» («Внимание», «Пожар 1», «Пожар 2» отдельно); «Неисправность»; «Питание»; «Автоматика отключена»; «Пуск»; «Остановка пуска»; «Отключение»; «Звук отключен»; «Тест». Наличие обобщенных единичных световых индикаторов «Пожар», «Неисправность», и «Питание» обязательно для всех приборов. Вместо обобщенного индикатора «Питание» могут использоваться отдельные единичные индикаторы, отображающие свечением наличие электропитания по каждому независимому вводу электроснабжения.....».		
5.	В части помещений центра помощи детям уровень звука СОУЭ не соответствует установленным требованиям пожарной безопасности: – в спальне второго этажа уровень звука составляет 62 дБА при требуемом не менее 70 дБА; – в кабинете заведующей отделением помощи семьям уровень звука составляет 63 дБА при требуемом не менее 65 дБА.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.4.2, п.4.8 СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.», далее – СП 3.13130.2009: «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.», «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.»	01.06.2023 г.	
6.	В здании центра помощи детям допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (в т.ч. напряжением более 110 В) в одном коробе (коридор 1-го этажа, коридор 2-го этажа у приемно-контрольного прибора).	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее - СП 6.13130.2009: «Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.».	01.06.2023 г.	
7.	В здании центра помощи детям отсутствует подтверждение работоспособности кабельных линий (в части способа прокладки) систем противопожарной защиты в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.	ч.2 ст.82 №123-ФЗ: «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону», п.6.4 СП	01.06.2023 г.	

		6.13130.2021: «Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки.».		
8.	Выбор вида и исполнения кабелей и проводов систем противопожарной защиты для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не соответствует требованиям пожарной безопасности (соединительные линии СПС, СОУЭ выполнены кабелями с маркировкой «FRHF»; питающий кабель к ППКП выполнен с маркировкой «NYM»).	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее - СП 6.13130.2009: «Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.», табл.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.», далее - 31565-2012: «В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2».	01.06.2023 г.	
9.	В здании центра помощи детям отсутствует расчет ёмкости АКБ для функционирования систем противопожарной защиты при прекращении электроснабжения от основного источника питания.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, приложение А СП 6.13130.2021: «Расчет емкости АКБ для функционирования систем противопожарной защиты при прекращении электроснабжения от основного источника питания».	01.06.2023 г.	
10.	В здании центра помощи детям питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) осуществляется не от ПЭСПЗ, самостоятельного НКУ, имеющего отличительную окраску (красную) фасадной части	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.10 СП 6.13130.2021: п.5.2 СП 6.13130.2021 «На объектах, электроприемники, которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ. При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.», п.5.3 СП 6.13130.2021 «На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.», п.5.4 СП 6.13130.2021 «На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП. В качестве АИП могут применяться АКБ достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПЗ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования СПЗ при прекращении электроснабжения от	01.06.2023 г.	

		самостоятельного НКУ может быть выполнен в соответствии с приложением А», п.5.10 СП 6.13130.2021 «Фасадная часть панели ПЭСПЗ или самостоятельного НКУ должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!».		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.




Предписание получил:

И.о. директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5»
Талья Людмила Андреевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«14» июня 2022 года


(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


«14» июня 2022 года


(подпись)

Государственный инспектор Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
Воронков Владислав Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

«14» июня 2022 года


(подпись)