



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мира, 38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@yandex.ru <http://10.rosptrebnadzor.ru/>
тел./ факс (81431) 4-31-77

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 69-П от 03.05.2024

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Мира, д. 38а
(место выдачи предписания)

Мной, Белоголовой Анастасией Владимировной, специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском,
Кемском и Лоухском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита 26.04.2024 в отношении:

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики
Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5» (далее по тексту ГБУ
СО РК «Центр помощи детям № 5», Учреждение), ИНН 1006016658, ОГРН 1151001016506 от
31.12.2015, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) несоответствия в части отделки следующих помещений:

1-я воспитательная комната расположена на 1-м этаже: состав помещений: 3 спальни,
1 общая комната (отдыха и приема пищи), санитарный узел (туалет, душ), коридор (раздевалка),
буфет.

Дверь при входе в 1-ю воспитательную комнату имеет вмятины, дыры. Деревянные
поручни перил у 1-й воспитательной группы шатаются, имеют сколы краски.

Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату слева: дверь имеет дыру от
демонтажа замка; в дверного блока имеются щели, дыры; пол покрыт ламинатом, который имеет
трещины, щели; плинтус для пола у двери сломан; стены — обои под покраску, покрытие имеет
сколы, пятна, потертости, трещины; потолок имеет трещины в зоне стыка со стеной.

Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа: дверь имеет вмятины, сколы покрытия; стены — обои под покраску, покрытие трещины, сколы, потертости.
На потолке имеются отверстия от демонтажа проводки. На полу отсутствуют напольные плинтуса.

Общая комната (отдыха и приема пищи): дверь имеет дыры, вмятины; напольные плинтуса
отсутствуют, местами сломаны.

Дверь в санитарную комнату имеет вмятины, трещины, щели.

Буфет: 1/3 стены снизу покрыта изоплитой, которая имеет пятна. Покрытие не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Спальня при входе в 1-ю воспитательную комнату слева: дверь имеет вмятины, трещины, сколы. На потолке спальни — трещины и сколы в покрытии. Подоконник окна справа имеет дыру. Пол — ламинат с трещинами, сколами и щелями. Стены покрыты обоями под покраску, имеются потертости, царапины, пятна. В углу, на потолке, над телевизором визуализируются темные пятна, возможно грибок (плесень).

Помещение 1-ой воспитательной группы для переодевания: на потолке — отверстия, щели от демонтажа проводки. Стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Плинтуса на полу сломаны.

2-я воспитательная комната расположена на 2-м этаже: состав помещений: 3 спальни, 1 общая комната (отдыха и приема пищи), санитарный узел (туалет, душ), коридор (раздевалка), буфет.

Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату слева: дверь имеет вмятины, дыры. Стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Пол — ламинат с трещинами и сколами. Плинтуса напольные со сколами и трещинами. Потолок имеет трещины побелки в покрытии.

Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа: Дверь имеед вмятины, дыры. На потолке отслоения и сколы побелки в покрытии. Стены — обои под покраску — имеются пятна, потертости, царапины. На окне одно стекло имеет большую трещину.

Санитарная комната (душевая, туалет): дверь имеет вмятины, дыры. Имеются дефекты покрытия стены (отслоения, сколы) сверху у окна, у трубы. На стене у двери в кабинку туалета — отсутствие одной кафельной плитки.

Общая комната (отдыха и приема пищи): потолок имеет сколы, трещины, отверстия после монтажа проводки. Плинтуса на полу сломаны, местами с трещинами.

Помещение 2-ой воспитательной группы для переодевания: на полу у полки для обуви нет плинтуса. На потолке — отверстия и щели после монтажа проводки.

Спальня при входе в 2-ю воспитательную комнату слева: потолок имеет сколы, трещины в покрытии. Стены — обои под покраску, имеются пятна, царапины.

Компьютерный класс: 1 парты имеет дефекты — отслоения в покрытии.

Рекреация (коридор у пищеблока): стены и потолок имеют сколы, трещины, отслоения краски. У двери (выход к 1-й воспитательной группе) имеются выбоины. Дверь на пищеблок и склад с трещинами, выбоинами, сколами краски.

Рекреация (коридор при входе в центр): двери коридора со сколами и трещинами в покрытии.

Кабинет директора: потолок имеет трещины и сколы в покрытии. Дверь старого образца, имеются дефекты в зоне замка. Линолеум имеет зазоры у плинтусов, плинтуса со сколами и отслоениями краски.

Кабинет отдела кадров: на стенах обои, которые отходят от стен. На стенах следы промерзания, подтеков. Щель в зоне стыка потолка и стен. На полу линолеум имеет щель в посередине. Пол в коридоре у кабинета — линолеум с заклеенными скотчем дырами. Потолок в коридоре у кабинеты имеет трещины в покрытии.

Кабинет заместителя директора по общим вопросам: дверь имеет вмятины, дыры. Пол покрыт окрашенной изоплитой, со сколами и потертостями. Стены покрыты обоями. Покрытие потолка имеет желтые пятна с подтеками (возможно грибок). В зоне стыка потолка и стены — трещина.

Туалетная комната персонала: стены, потолок со сколами и трещинами в покрытии. Дверь и дверной блок со сколами и трещинами краски. Под окном, в зоне радиатора — бетонное покрытие стены, без отделки и покрытия, позволяющего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение для хранения вещей получателей социальных услуг: дверь имеет дефекты покрытия. Стены, потолок, пол имеют множественные отслоения и сколы краски.

Коридор перед помещением для хранения одежды: пол — линолеум окрашен краской, которая имеет сколы, потертости и отслоения. Стены и потолок имеют отверстия, щели после монтажа проводки. В зоне труб — черные пятна.

Комната охраны: стены со сколами, трещинами в покрытии. Линолеум с потертостями. В зоне радиатора — бетонное покрытие, с неровностями стен, пола, без покрытия, позволяющего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Комната (приемник): на потолке отверстия, щели после монтажа проводки.

Помещение прачечной: напольные плинтуса сломаны. Стены коридора подвального помещения окрашены краской, которая имеет сколы, отслоения, трещины. Пол и пололок коридора подвального помещения бетонные, без покрытия, позволяющего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение для просушивания белья: дверь старая, с трещинами, сколами в покрытии. Стены и потолок имеют подтеки, отслоения и сколы краски.

Выявленные вышеуперечисленные несоответствия являются нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), в соответствии с которым «При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»; нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»; нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность, должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»; нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	<p>В соответствии с п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить устранение дефектов отделки в следующих помещениях:</p> <p>1-я воспитательная комната:</p> <ul style="list-style-type: none">- дверь при входе в 1-ю воспитательную комнату имеет вмятины, дыры. Деревянные поручни перил у 1-й воспитательной группы шатаются, имеют сколы краски;- спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату слева: дверь имеет дыру от демонтажа замка; в дверного блока имеются щели, дыры; пол покрыт ламинатом, который имеет трещины, щели; плинтус для пола у двери сломан; стены — обои под покраску, покрытие имеет сколы, пятна, потертости, трещины; потолок имеет трещины в зоне стыка со стеной;- спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа: дверь имеет вмятины, сколы покрытия; стены — обои под покраску, покрытие трещины, сколы, потертости. На потолке имеются отверстия от демонтажа проводки. На полу отсутствуют напольные плинтуса;- общая комната (отдыха и приема пищи): дверь имеет дыры, вмятины; напольные плинтуса отсутствуют, местами сломаны;- дверь в санитарную комнату имеет вмятины, трещины, щели;- буфет: 1/3 стены снизу покрыта изоплитой, которая имеет пятна;	Срок: 05.05.2025

- Покрытие не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- спальня при входе в 1-ю воспитательную комнату слева: дверь имеет вмятины, трещины, сколы. На потолке спальни — трещины и сколы в покрытии. Подоконник окна справа имеет дыру. Пол — ламинат с трещинами, сколами и щелями. Стены покрыты обоями под покраску, имеются потертости, царапины, пятна. В углу, на потолке, над телевизором визуализируются темные пятна, возможно грибок (плесень);
 - помещение 1-ой воспитательной группы для переодевания: на потолке — отверстия, щели от демонтажа проводки. Стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Плинтуса на полу сломаны.
- 2-я воспитательная комната:**
- спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату слева: дверь имеет вмятины, дыры. Стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Пол — ламинат с трещинами и сколами. Плинтуса напольные со сколами и трещинами. Потолок имеет трещины побелки в покрытии;
 - спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа: Дверь имеед вмятины, дыры. На потолке отслоения и сколы побелки в покрытии. Стены — обои под покраску — имеются пятна, потертости, царапины. На окне одно стекло имеет большую трещину;
 - санитарная комната (душевая, туалет): дверь имеет вмятины, дыры. Имеются дефекты покрытия стены (отслоения, сколы) сверху у окна, у трубы. На стене у двери в кабинку туалета — отсутствие одной кафельной плитки;
 - общая комната (отдыха и приема пищи): потолок имеет сколы, трещины, отверстия после монтажа проводки. Плинтуса на полу сломаны, местами с трещинами;
 - помещение 2-ой воспитательной группы для переодевания: на полу у полки для обуви нет плинтуса. На потолке — отверстия и щели после монтажа проводки;
 - спальня при входе в 2-ю воспитательную комнату слева: потолок имеет сколы, трещины в покрытии. Стены — обои под покраску, имеются пятна, царапины;
 - компьютерный класс: 1 парты имеет дефекты — отслоения в покрытии;
 - рекреация (коридор у пищеблока): стены и потолок имеют сколы, трещины, отслоения краски. У двери (выход к 1-й воспитательной группе) имеются выбоины. Дверь на пищеблок и склад с трещинами, выбоинами, сколами краски;
 - рекреация (коридор при входе в центр): двери коридора со колами и трещинами в покрытии;
 - кабинет директора: потолок имеет трещины и сколы в покрытии. Дверь старого образца, имеются дефекты в зоне замка. Линолеум имеет зазоры у плинтусов, плинтуса со сколами и отслоениями краски;
 - кабинет отдела кадров: на стенах обои, которые отходят от стен. На стенах следы промерзания, подтеков. Щель в зоне стыка потолка и стен. На полу линолеум имеет щель посередине. Пол в коридоре у кабинета — линолеум с заклеенными скотчем дырами. Потолок в коридоре у кабинеты имеет трещины в покрытии;
 - кабинет заместителя директора по общим вопросам: дверь имеет вмятины, дыры. Пол покрыт окрашенной изоплитой, со сколами и

<p>потертостями. Стены покрыты обоями. Покрытие потолка имеет желтые пятна с подтеками (возможно грибок). В зоне стыка потолка и стены — трещина;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>туалетная комната персонала</u>: стены, потолок со сколами и трещинами в покрытии. Дверь и дверной блок со сколами и трещинами краски. Под окном, в зоне радиатора — бетонное покрытие стены, без отделки и покрытия, позволяющего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; - <u> помещение для хранения вещей получателей социальных услуг</u>: дверь имеет дефекты покрытия. Стены, потолок, пол имеют множественные отслоения и сколы краски; - <u>корridor перед помещением для хранения одежды</u>: пол — линолеум окрашен краской, которая имеет сколы, потертости и отслоения. Стены и потолок имеют отверстия, щели после монтажа проводки. В зоне труб — черные пятна; - <u>комната охраны</u>: стены со колами, трещинами в покрытии. Линолеум с потертостями. В зоне радиатора — бетонное покрытие, с неровностями стен, пола, без покрытия, позволяющего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; - <u>комната (приемник)</u>: на потолке отверстия, щели после монтажа проводки; - <u> помещение прачечной</u>: напольные плинтуса сломаны. Стены коридора подвального помещения окрашены краской, которая имеет сколы, отслоения, трещины. Пол и пололок коридора подвального помещения бетонные, без покрытия, позволяющего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; - <u> помещение для просушивания белья</u>: дверь старая, с трещинами, сколами в покрытии. Стены и потолок имеют подтеки, отслоения и сколы краски. 	
--	--

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5», ИНН 1006016658, ОГРН 1151001016506 от 31.12.2015, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Отчет об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания, направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок до «07» мая 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания в территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Мира, д. 38А, тел.: 8 (814-31) 4-39-03, E-mail: segrpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

После прохождения процедуры досудебного обжалования настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и
Лоухском районах

(должность лица, составившего предписание)

Б
(подпись)

Белоголова А.В.
(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) «14» мая 2014 г. Митова Митова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено по адресу:

- ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5:186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15А;
- Министерство социальной защиты Республики Карелия: 185035, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 6.